


Fișă tehnică

Poduri de cabluri pentru încărcări mari WKLG 110 FS

Număr articol: 6311024



Poduri de cabluri pentru încărcări mari cu perete lateral perforat și înălțimea laturilor de 110 mm. Fixarea cablurilor și conductorilor cu clemă de prindere tip 2056. Legăturile longitudinale tip WRVL 110 se comandă separat. Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6311024
Denumirea 1	Pod scara incarcari mari
Denumirea 2	Ionjeron perforat
Producător	OBO
Dimensiune	110x600x6000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	652 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	16,4453 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Poduri de cabluri pentru încărcări mari WKLG 110 FS

Număr articol: 6311024



Dimensiuni




Dimensiune	110 x 600
Lungime	6.000 mm
Lățimea	600 mm
Înălțime	110 mm
Dimensiune B	600 mm
Dimensiune L	6.000 mm
Dimensiunea fantei traversei	17,00

Date tehnice

Variantă traverse	Profil perforat
Execuție lonjeron lateral	Profil (deschis)
Mentținerea în funcțiune	nu
Secțiune utilă	566 cm ²
Secțiune utilă	56600 mm ²
Oțel inoxidabil, băituit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	da
grosimea lonjeronului	2 mm

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	3 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	7 m
Distanța dintre reazeme 3,0m	2,9 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,5m	2,48 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,0m	2,1 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,5m	1,78 kN/m
Distanța dintre reazeme 5,0m	1,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 6,0m	1 kN/m
Distanța dintre reazeme 7,0m	0,7 kN/m



Diagramă de încărcare a jgheabului de cabluri pentru încărcări mari tip WKLG 110

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme